


	шкафами	вытяжной вентиляции в подразделениях больницы		
	Частично не во всех местах установки раковин стены отделаны водонепроницаемым материалом достаточной площади	Произвести выкладку кафельных фартуков местах установки раковин	Февраль –Апрель 2020года	
*	В процедурных кабинетах отсутствуют дополнительные раковины для мытья рук	Приобрести и установить двухсекционные раковины и смесители с бесконтактным управлением	Февраль –Апрель 2020года	
	Не все умывальники оборудованы смесителями с бесконтактным управлением			
	Во многих помещениях не установлены светильники закрытого типа	Установить в подразделениях отсутствующие светильники закрытого типа	Февраль –Апрель 2020года	
	Отсутствует приемно-карантинное отделение	При реконструкции 10 отд. Оборудовать отделение №10 в приемно -карантинное отделение и боксы для изоляции больных	Февраль –Апрель 2020года	
	Отсутствует полу – боксированное помещение для изоляции больных с подозрением на инфекционные заболевания			
	Во многих отделениях система подачи горячей воды отсутствует	Приобретение, установка и ввод в эксплуатацию водонагревательных приборов в подразделениях больницы	Февраль –Апрель 2020года	
	Частично отсутствуют емкости для резервного хранения воды	Дополнительное приобретение емкостей большей вместимости для резервного хранения воды	Февраль –Апрель 2020года	

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам

Главная медицинская сестра



М.И.Мельников

Г.В.Максименко